



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

UIT-T

SECTEUR DE LA NORMALISATION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE L'UIT

Q.611

**INTERFONCTIONNEMENT
DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION**

**PROCÉDURES LOGIQUES POUR
LE SYSTÈME DE SIGNALISATION N° 4
EN ARRIVÉE**

Recommandation UIT-T Q.611

(Extrait du *Livre Bleu*)

NOTES

1 La Recommandation Q.611 de l'UIT-T a été publiée dans le fascicule VI.6 du Livre Bleu. Ce fichier est un extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).


2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de télécommunication ou une exploitation reconnue.

© UIT 1988, 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

Recommandation Q.611

PROCÉDURES LOGIQUES POUR LE SYSTÈME DE SIGNALISATION N° 4 EN ARRIVÉE



	Description de l'état	Référence du feuillet	Temporisateurs
00	Repos	1, 3	
01	Attendre l'activation de l'enregistreur	1	t ₁
02	Attendre le signal d'enregistreur «Vers l'avant» (suivant)	1	t ₂ (t ₄)
03	Attendre l'analyse des chiffres	2	t ₃
04	Attendre le signal d'adresse complète	2	t ₄
05	Attendre la désactivation de l'enregistreur	3	
06	Attendre le signal de réponse	3	
07	Conversation	3	
08	Raccrochage	3	

FIGURE 1/Q.611

Diagramme synoptique d'états pour le système de signalisation n° 4 en arrivée

Temporisateurs de supervision

t ₁ ≤ 5 s	Recommandation Q.125, § 4.2.4
t ₂ = 5 à 10 s	Recommandation Q.127, § 4.4.3 (2), b)
t ₃ ≤ 10 s	Recommandation Q.125, § 4.2.4
t ₄ = 30 à 60 s	Recommandation Q.125, § 4.4.3 (2), a)

Procédures non décrites

Les procédures ci-après, qui n'intéressent pas directement l'interfonctionnement, ne sont pas décrites dans les procédures logiques:

- Procédures pour l'appel terminal

FIGURE 2/Q.611

Notes relatives au système de signalisation n° 4 en arrivée





FIGURE 3/Q.611 (feuillet 1 sur 3)
Système de signalisation n° 4 en arrivée



CCITT - 40710

FIGURE 3/Q.611 (feuillet 2 sur 3)
Système de signalisation n° 4 en arrivée

Références
des connecteurs




FIGURE 3/Q.611 (feuillet 3 sur 3)
Système de signalisation n° 4 en arrivée