



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T

SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

Q.611

**INTERFUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE SEÑALIZACIÓN**

**PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN N° 4 DE
LLEGADA**

Recomendación UIT-T Q.611

(Extracto del *Libro Azul*)

NOTAS


1 La Recomendación UIT-T Q.611 se publicó en el fascículo VI.6 del Libro Azul. Este fichero es un extracto del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a continuación).

2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida.

© UIT 1988, 1993

Reservados todos los derechos. No podrá reproducirse o utilizarse la presente Recomendación ni parte de la misma de cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, comprendidas la fotocopia y la grabación en micropelícula, sin autorización escrita de la UIT.

Recomendación Q.611



Número del estado	Descripción del estado	Referencia de hoja	Temporizadores en funcionamiento
00	Reposo	1, 3	
01	Esperar activación del registrador	1	t_1
02	Esperar (siguiente) señal de registrador hacia adelante	1	t_2 (t_4)
03	Esperar análisis de cifras	2	t_3
04	Esperar dirección completa	2	t_4
05	Esperar desactivación del registrador	3	
06	Esperar señal de respuesta	3	
07	Respuesta (conversación)	3	
08	Colgar	3	

FIGURA 1/Q.611

Diagrama sinóptico de estados del sistema de señalización N.º 4 de llegada

Temporizadores de supervisión

$t_1 \leq 5$ s	§ 4.2.4 de la Recomendación Q.125
$t_2 = 5$ a 10 s	§ 4.4.3 (2), b) de la Recomendación Q.127
$t_3 \leq 10$	§ 4.2.4 de la Recomendación Q.125
$t_4 = 30$ a 60 s	§ 4.4.3 (2), a) de la Recomendación Q.125

Procedimientos no indicados

Los siguientes procedimientos que no se relacionan directamente con el interfuncionamiento no se indican en los procedimientos lógicos:

- Procedimientos para conexiones terminales

FIGURA 2/Q.611

Notas relativas al sistema de señalización N.º 4 de llegada

Referencia
de conector




FIGURA 3/Q.611 (hoja 1 de 3)
Sistema de señalización N.º 4 de llegada




FIGURA 3/Q.611 (hoja 2 de 3)
Sistema de señalización N.º 4 de llegada

CCITT - 40720