



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T

Q.626

SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

**INTERFUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE SEÑALIZACIÓN**

**PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN R2
DE SALIDA**

Recomendación UIT-T Q.626

(Extracto del *Libro Azul*)

NOTAS

1 La Recomendación UIT-T Q.626 se publicó en el fascículo VI.6 del Libro Azul. Este fichero es un extracto del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a continuación).


2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida.

© UIT 1988, 1993

Reservados todos los derechos. No podrá reproducirse o utilizarse la presente Recomendación ni parte de la misma de cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, comprendidas la fotocopia y la grabación en micropelícula, sin autorización escrita de la UIT.

Recomendación Q.626

PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN R2 DE SALIDA



Número del estado	Descripción del estado	Referencia de hoja	Temporizadores en funcionamiento
00	Reposo	1, 4	
01	Esperar categoría del abonado que llama (ICAL)	1	
02	Esperar indicador de indicativo de país (IIP)	1	
03	Esperar indicador de supresor de eco (ISE)	1	
04	Esperar señal hacia atrás	2	t ₁
05	Esperar información de dirección	3	t ₂
06	Esperar señal tipo B	3	t ₁
07	Esperar señal de respuesta	4	
08	Respuesta (conversación)	4	
09	Colgar	4	
10	Fin	4	

FIGURA 1/Q.626
Diagrama sinóptico de estados del sistema de señalización R2 de salida

Temporizadores de supervisión para el sistema de señalización R2 de salida


- t₁ de 12 a 18s § 5.5.1.1 de la Recomendación Q. 476
- t₂ > 24s § 5.5.1.2 de la Recomendación Q. 476

Procedimientos no indicados

Los siguientes procedimientos que no se relacionan directamente con el interfuncionamiento no se indican en los procedimientos lógicos:

- Procedimientos de protección contra las interrupciones (versión analógica).
- Acuse de recibo de toma (versión digital).
- Procedimientos en caso de fallos de transmisión (versión digital).
- Temporización T₁ y secuencia de liberación anormal (versión analógica).
- Intervención facultativa.
- Secuencias de bloqueo y desbloqueo.

FIGURA 2/Q.626
Notas relativas al sistema de señalización R2 de salida



CCITT-50050

FIGURA 3/Q.626 (hoja 1 de 4)
Sistema de señalización R2 de salida

Referencia de conector




FIGURA 3/Q.626 (hoja 2 de 4)
 Sistema de señalización R2 de salida




FIGURA 3/Q.626 (hoja 3 de 4)

Sistema de señalización R2 de salida

Referencia de conector




FIGURA 3/Q.626 (hoja 4 de 4)
Sistema de señalización R2 de salida