



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**UIT-T**

**Q.681**

SECTOR DE NORMALIZACIÓN  
DE LAS TELECOMUNICACIONES  
DE LA UIT

**INTERFUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS  
DE SEÑALIZACIÓN**

---

**PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL  
INTERFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  
DE SEÑALIZACIÓN R2 HACIA EL N.º 4**

**Recomendación UIT-T Q.681**

(Extracto del *Libro Azul*)

---

## NOTAS

1 La Recomendación UIT-T Q.681 se publicó en el fascículo VI.6 del Libro Azul. Este fichero es un extracto del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a continuación).


2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida.

© UIT 1988, 1993

Reservados todos los derechos. No podrá reproducirse o utilizarse la presente Recomendación ni parte de la misma de cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, comprendidas la fotocopia y la grabación en micropelícula, sin autorización escrita de la UIT.



Referencia de conector



CCITT-50310

FIGURA 3/Q.681  
Interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el N.º 4