Q.685

SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT

INTERFUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN

PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL INTERFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN R2 HACIA EL R1

Recomendación UIT-T Q.685

(Extracto del Libro Azul)


NOTAS

- La Recomendación UIT-T Q.685 se publicó en el fascículo VI.6 del Libro Azul. Este fichero es un extracto del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a continuación).
- 2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida.

© UIT 1988, 1993

Reservados todos los derechos. No podrá reproducirse o utilizarse la presente Recomendación ni parte de la misma de cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, comprendidas la fotocopia y la grabación en micropelícula, sin autorización escrita de la UIT.

PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL INTERFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN R2 HACIA EL R1



Número del estado	Descripción del estado	Referencia de hoja
00	Reposo	1
01	Esperar dirección completa	į
02	Esperar desactivación de registrador	1
03	Esperar señal de respuesta de registrador	Ţ.
04	Respuesta (conversación)	1
05	Colgar	I

FIGURA 1/Q.685


Diagrama sinóptico de estados de interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el R1

Procedimientos no indicados

El procedimiento P_1 no se describe porque en las especificaciones del sistema de señalización R1 no se define actualmente ningún procedimiento.

FIGURA 2/Q.685

Notas relativas al interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el R1



Interfuncionamiento del sistema de señalización R2 hacia el R1