



UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

UIT-T

SECTEUR DE LA NORMALISATION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE L'UIT

Q.644

**INTERFONCTIONNEMENT
DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION**

**PROCÉDURES LOGIQUES POUR
L'INTERFONCTIONNEMENT N° 5 VERS R1**

Recommandation UIT-T Q.644

(Extrait du *Livre Bleu*)

NOTES

1 La Recommandation Q.644 de l'UIT-T a été publiée dans le fascicule VI.6 du Livre Bleu. Ce fichier est un extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).


2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de télécommunication ou une exploitation reconnue.

© UIT 1988, 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

Recommandation Q.644

PROCÉDURES LOGIQUES POUR L'INTERFONCTIONNEMENT N° 5 VERS R1



<i>Numéro de l'état</i>	<i>Description de l'état</i>
00	Repos
01	Attendre le signal ST
02	Attendre la désactivation de l'enregistreur
03	Attendre le signal de réponse
04	Conversation
05	Raccrochage

FIGURE 1/Q.644

Diagramme synoptique d'états pour l'interfonctionnement n° 5 vers R1

Procédures non décrites

La procédure P₁ n'est pas décrite car elle ne fait pas partie des spécifications du système de signalisation R1.

FIGURE 2/Q.644

Notes relatives à l'interfonctionnement n° 5 vers R1

Références
des connecteurs




FIGURE 3/Q.644
Interfonctionnement n° 5 vers R1