

الاتـحاد الدـولـي لـلـاتـصالـات

H.248.36

(2005/09)

ITU-T

قطاع تقدير الاتصالات
في الاتحاد الدولي للاتصالات

السلسلة H: الأنظمة السمعية المرئية والأنظمة
متعددة الوسائط

البنية التحتية للخدمات السمعية المرئية - إجراءات الاتصالات

**بروتوكول التحكم بالبوابة: مجموعة الكشف عن حالات
الإنهاء المعلقة**

التوصية ITU-T H.248.36



الاتـحاد الدـولـي لـلـاتـصالـات

توصيات السلسلة H الصادرة عن قطاع تقدير الاتصالات

الأنظمة السمعية المرئية والأنظمة متعددة الوسائل

إجراءات الاتصالات	
البنية التحتية للخدمات السمعية المرئية	خصائص أنظمة الهاتف المرئي
مبادئ عامة	من H.199 إلى H.200
تعدد الإرسال والتزامن في الإرسال	من H.219 إلى H.220
جوانب الأنظمة	من H.229 إلى H.230
H.259 إلى H.240	
تشغير الصور المتحركة الفيديوية	من H.279 إلى H.280
جوانب تتعلق بالأنظمة	من H.299 إلى H.300
الأنظمة والتجهيزات المطرافية للخدمات السمعية المرئية	من H.349 إلى H.350
معمارية خدمات الأدلة للخدمات السمعية المرئية والخدمات متعددة الوسائل	من H.359 إلى H.360
معمارية جودة الخدمات السمعية المرئية والخدمات متعددة الوسائل	من H.369 إلى H.450
خدمات تكميلية في تعدد الوسائل	من H.499 إلى H.500
إجراءات التنقلية والتعاون	
لحة عامة عن التنقلية والتعاون، تعريف وبروتوكولات وإجراءات	من H.509 إلى H.510
التنقلية لأغراض الأنظمة والخدمات متعددة الوسائل في السلسلة H	من H.519 إلى H.520
تطبيقات وخدمات تعاون الوسائط المتعددة المتنقلة	من H.529 إلى H.530
الأمن في الأنظمة والخدمات متعددة الوسائط المتنقلة	من H.539 إلى H.540
الأمن في تطبيقات وخدمات تعاون الوسائط المتعددة المتنقلة	من H.549 إلى H.550
إجراءات التشغيل البيئي في التنقلية	من H.559 إلى H.560
إجراءات التشغيل البيئي في تعاون الوسائط المتعددة المتنقلة	من H.569 إلى H.619
خدمات النطاق العريض وتعدد الوسائط ثلاثي الخدمات	خدمات متعددة الوسائط بالنطاق العريض على الخط الرقمي فائق السرعة للمشتراك (VDSL)

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى قائمة التوصيات الصادرة عن قطاع تقدير الاتصالات.

بروتوكول التحكم بالبوابة: مجموعة الكشف عن حالات الإنهاء المعلقة

ملخص

تصف هذه التوصية مجموعة للكشف عن حالات الإنهاء المعلقة تُستعمل لتحديد احتمال عدم تواؤم المعلومات في سجل هويات السياق والإنهاء بين مرقب ببوابة الوسائط وبوابة الوسائط. وتقدم التوصية أيضاً إرشادات بشأن الإجراءات التي يتبعها مخاذاها فور الكشف عن عدم تواؤم محتمل.

المصدر

وافقت لجنة الدراسات 16 (2005-2008) لقطاع تقييس الاتصالات بتاريخ 13 سبتمبر 2005 على التوصية ITU-T H.248.36 بموجب الإجراء المحدد في التوصية A.8.

تمهيد

الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة متخصصة للأمم المتحدة في ميدان الاتصالات. وقطاع تقدير الاتصالات (ITU-T) هو هيئة دائمة في الاتحاد الدولي للاتصالات. وهو مسؤول عن دراسة المسائل التقنية والمسائل المتعلقة بالتشغيل والتعرية، وإصدار التوصيات بشأنها بغرض تقدير الاتصالات على الصعيد العالمي.

وتحدد الجمعية العالمية لتقدير الاتصالات (WTSA) التي تجتمع مرة كل أربع سنوات المواضيع التي يجب أن تدرسها لجان الدراسات التابعة لقطاع تقدير الاتصالات وأن تصدر توصيات بشأنها.

وتتم الموافقة على هذه التوصيات وفقاً للإجراءات الموضحة في القرار رقم 1 الصادر عن الجمعية العالمية لتقدير الاتصالات. وفي بعض مجالات تكنولوجيا المعلومات التي تقع ضمن اختصاص قطاع تقدير الاتصالات، تعد المعايير الازمة على أساس التعاون مع المنظمة الدولية للتوكيد القياسي (ISO) واللجنة الكهربائية الدولية (IEC).

ملاحظة

تستخدم كلمة "الإدارة" في هذه التوصية لتدل بصورة موجزة سواء على إدارة اتصالات أو على وكالة تشغيل معترف بها. والتقييد بهذه التوصية اختياري. غير أنها قد تضم بعض الأحكام الإلزامية (هدف تأمين قابلية التشغيل البيئي والتطبيق مثلاً). ويعتبر التقييد بهذه التوصية حاصلاً عندما يتم التقييد بجميع هذه الأحكام الإلزامية. ويستخدم فعل "يجب" وصيغة ملزمة أخرى مثل فعل "ينبغي" وصيغتها النافية للتعبير عن متطلبات معينة، ولا يعني استعمال هذه الصيغ أن التقييد بهذه التوصية إلزامي.

حقوق الملكية الفكرية

يسترعي الاتحاد الانتهاء إلى أن تطبق هذه التوصية أو تنفيذها قد يستلزم استعمال حق من حقوق الملكية الفكرية. ولا يتخذ الاتحاد أي موقف من القرائن المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو صلاحيتها أو نطاق تطبيقها سواء طالب بها عضو من أعضاء الاتحاد أو طرف آخر لا تشمله عملية إعداد التوصيات.

وعند الموافقة على هذه التوصية، لم يكن الاتحاد قد تلقى إخطاراً بملكية فكرية تحميها براءات الاختراع يمكن المطالبة بها لتنفيذ هذه التوصية. ومع ذلك، ونظراً إلى أن هذه المعلومات قد لا تكون هي الأحدث، يوصى المسؤولون عن تنفيذ هذه التوصية بالاطلاع على قاعدة المعلومات الخاصة ببراءات الاختراع في مكتب تقدير الاتصالات (TSB).

جدول المحتويات

الصفحة

1	مجال التطبيق	1
1	المراجع	2
1	المصطلحات و التعريف	3
1	المختصرات	4
1	مجموعة الكشف عن الإئماء المعلق	5
2	الخصائص	1.5
2	الأحداث	2.5
2	الإشارات	3.5
2	الإحصاءات	4.5
3	شفرات الأخطاء	5.5
3	الإجراءات	6.5
4	التذييل I - بيانات الانطباق	
4	قابلية الانطباق	1.I
4	عدم قابلية الانطباق	2.I

بروتوكول التحكم بالبوابة: مجموعة الكشف عن حالات الإناء المعلقة

1 مجال التطبيق

تُستعمل هذه المجموعة لتحديد احتمال عدم تواؤم المعلومات في سجل هوبيات السياق والإنهاء بين مرقاب بوابة الوسائط وببوابة الوسائط في حالات الإناء الفردية، وليس في بوابة الوسائط (MG) ككل (مثل الإناء الجذري). وبالإمكان تطبيقها على حالات من قبيل مزامنة حالة النداء والحملة، استعادة موقع ذاكرة الموارد المعلقة، إعادة المزامنة بعد فك التوصيل لمدة قصيرة، وما إلى ذلك، ويتعذر تطبيق هذه المجموعة على حالات مثل الكشف عن خمول الوسائط، الكشف عن حمالة في وضع الراحة، إعادة المزامنة بعد فك التوصيل لمدة طويلة أو إعادة تشغيل النظام، تدقيق الموارد المعلقة، وما إلى ذلك. وتقدم التوصية أيضاً إرشادات بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها فور الكشف عن عدم تواؤم محتمل.

2 المراجع

تضمن التوصيات التالية وسائل المراجع الصادرة عن قطاع تقدير الاتصالات (ITU-T) أحکاماً تشكل، من خلال الإشارة إليها في هذا النص، أحکاماً تتعلق بهذه التوصية. وكانت الطبعات المشار إليها في وقت نشرها سارية المفعول. وتختضن جميع التوصيات وغيرها من المراجع للتنقيح؛ ولذلك، يُشجع مستعملو هذه التوصية على تقصي إمكانية تطبيق أحد طبعة من التوصيات وسائل المراجع المدرجة أدناه. وتنشر بانتظام قائمة بـتوصيات قطاع تقدير الاتصالات السارية المفعول حالياً. ولا تمنع الإشارة إلى وثيقة معينة داخل هذه التوصية، بوصفها وثيقة مستقلة بحد ذاتها، صفة توصية لهذه الوثيقة.

- التوصية 1 ITU-T H.248.1 (2005)، بروتوكول التحكم بالبوابة: الصيغة 3.

- التوصية 8 ITU-T H.248.8 (2005)، بروتوكول التحكم بالبوابة: وصف رموز الخطأ وأسباب تغيير الخدمة.

3 المصطلحات والتعريف

تعرف هذه التوصية المصطلح التالي:

1.3 الإناء المعلق: يقترن كل إناء H.248 بسجل معلومات تخص الإناء. ويوجد بناء على ذلك سجلان متلازمان لسوية مرقب بوابة الوسائط (MGC) وببوابة الوسائط (MG). ويمكن أن يكون سجل معلومات الإناء مدمجاً كذلك في سجل أكبر حجماً يضم معلومات تخص السياق. ويوجد أيضاً سجلات متلازمة لسوية المرقب MGC والبوابة MG. ويكون الإناء معلقاً في حال وجود عدم تواؤم بين السجلات المتلازمة لسوية المرقب MGC والبوابة MG.

4 المختصرات

تُستعمل هذه التوصية المختصرات التالي:

MG بوابة الوسائط

MGC مرقب بوابة الوسائط

5 مجموعة الكشف عن الإناء المعلق

اسم المجموعة: مجموعة الكشف عن الإناء المعلق

معرف هوية (ID) المجموعة: hangterm, (0x0098)

الوصف:

تحتوي هذه المجموعة حديثاً بيعث رسالة تبليغ دوري إلى بوابة الوسائط (MG) لتحديد ما إذا كان مرقب بوابة الوسائط (MGC) لا يزال يحتفظ بسجل الإناء الذي يُنشئه عبره الحدث.

<p>الصيغة: 1 التمديد: لا يوجد</p> <p>الخصائص</p> <p>الأحداث</p> <p>نبع الإنهاء</p> <p>اسم الحدث: نبض الإنهاء معرف هوية (ID) الحدث: (thb (0x0001) الوصف:</p> <p>يدل الحدث على أن زمن المؤقت x قد مضى منذ تبادل آخر رسالة بين المربّع MGC والبوابة MG بشأن الإنهاء المشار إليه.</p>	<p>1.5</p> <p>2.5</p> <p>1.2.5</p> <p>1.1.2.5</p> <p>X المؤقت</p> <p>اسم المعلمة: المؤقت X معرف هوية (ID) المعلمة: timerx, (0x0001) الوصف:</p> <p>تحدد هذه المعلمة الفترة الزمنية (x) بين آخر رسالة متبادلة واللحظة التي حصل فيها هذا الحدث. ويُعاد تدمير هذا المؤقت بواسطة أي رسالة من الرسائل المتبادلة بين المربّع MGC والبوابة MG بشأن الإنهاء المشار إليه (بما فيها رسائل التبليغ التي تتضمن هذا الحدث). ويُوصى بضبط المؤقت x على قيمة مضاعفة لعمر السيار التموزجي. وعمر السيار H.248 مرتبط من حيث الخصائص بمتوسط أزمنة استبقاء نداء أو دورة الخدمة الفرعية (المقدمة عن بعد). وقيمة المؤقت x أكبر من زمن استبقاء النداء (timerx >> CHT).</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">كامل</td> <td style="width: 15%;">النوع:</td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td>نعم</td> <td>اختياري:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>لا تُرسل أية رسائل نبض</td> <td>القيم المختملة:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>فترة زمنية محسوبة بالثواني</td> <td></td> <td>1 أو أكثر</td> </tr> <tr> <td>مقدمة</td> <td>قيمة التغيير:</td> <td></td> </tr> </table> <p>2.1.2.5</p> <p>2</p> <p>معلومات واصف الأحداث المرصودة</p> <p>لا توجد.</p> <p>3.5</p> <p>الإشارات</p> <p>لا توجد.</p> <p>4.5</p> <p>الإحصاءات</p> <p>لا توجد.</p>	كامل	النوع:		نعم	اختياري:		لا تُرسل أية رسائل نبض	القيم المختملة:	0	فترة زمنية محسوبة بالثواني		1 أو أكثر	مقدمة	قيمة التغيير:	
كامل	النوع:															
نعم	اختياري:															
لا تُرسل أية رسائل نبض	القيم المختملة:	0														
فترة زمنية محسوبة بالثواني		1 أو أكثر														
مقدمة	قيمة التغيير:															

5.5 شفرات الأخطاء

لا توجد.

6.5 الإجراءات

1.6.5 الكشف عن حالات الإنماء المعلقة

من أجل تشغيل البوابات تشغيلًا صحيحًا، فإن تزامن معلومات الإنماء بين مرقاب بوابة الوسائط (MGC) وبوابة الوسائط (MG) هو تزامن مهم لأغراض الحركة والصيانة والترسيم. وهو ضروري أيضًا للكشف عن جميع حالات عدم توافق المعلومات بأسرع وقت ممكن للتقليل إلى أدنى حد من الزمن الذي تستهلك خلاله حالات الإنماء المعلقة الموارد التي يمكن استغلالها في إجراء نداءات تتضمن الترسيم. وتسمح التوصية H.248.1 لمرقاب MGC بإجراء عمليات تدقيق دورياً لحالات الإنماء لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالات تجذب دوماً على رسائل H.248.1. ويمكن أن يرسل هذا المرقاب (MGC) خاصية عامة "شاملة" لتدقيق حالات الإنماء، بيد أن إرسال خاصية من هذا القبيل في بوابات الوسائط الكبرى يؤدي إلى بث رسائل طويلة للغاية وهو أمر غير مستحب كافية، تقلص قدّ الرسائل ولكنها تزيد عدد ما يُرسل منها. وثمة خطورة تكمن في فقدان المرقاب MGC لسجل الإنماء، وبالتالي يتعدّر عليه تدقيقه. وبناءً على هذا التدقيق، قد يتمكن المرقاب من الكشف عن حالات إنماء لم يكن يعلم بوجودها، أو عن فقدان بوابة الوسائط (MG) لسجل حالات الإنماء. وتعتمد الإجراءات المتخذة في هذه الحالة على المرقاب MGC ولكن النتائج التي يحتمل أن تترتب عليها هي إسقاط حالات الإنماء، وفيما يتعلق بحالات الإنماء التي يفقد المرقاب سجلها، تعتمد البوابة MG على هذا المرقاب MGC في قيامه بنفسه بالكشف عن فقدان هذا السجل. وهي طريقة قد لا تثبت موثوقيتها 100% في المائة.

وفي الحالات التي يتعدّر فيها على المرقاب MGC الكشف عن حالات الإنماء هذه، فإن من الضروري أن تكون البوابة MG قادرة على الكشف عن حالات الإنماء المعلقة وإزالتها. وبإمكان البوابة MG أن تكشف عن هذه الحالات باستجابات حاطئة منها لما يصدر من أوامر. وكقاعدة عامة، لا تُرسل البوابة MG في أثناء حالة مستقرة لنداء هاتفي سوى القليل من رسائل H.248.1، وبالتالي، فإن من الضروري أن تكون هناك آلية لإطلاق رسالة دورية من البوابة MG. وقد ترسل البوابة أمر تبليغ دوري بشأن الإنماء المعنى وتتأكد من الاستجابة لتحديد ما إذا كان لدى المرقاب MGC سجل بهذا الإنماء أم لا. وقد تحدد المعلومات الفترة الزمنية اللازمة لإرسال أمر التبليغ هذا.

ويمكن أن يضم الأمر الصادر عن المرقاب MGC استجابة للتبليغ العديد من الأخطاء المختلفة. غير أن شفرات الأخطاء التي تدل على وجود مشكلة بخصوص المعلومات وعلى احتمال وجود إنماء معلق هي شفرات مقصورة على تلك الواردة أدناه:

- شفرة الخطأ # 411 اسم: تشير المعاملة إلى معرف هوية (ID) غير معروف للسياق؛
- شفرة الخطأ # 430 اسم: معرف هوية (ID) غير معروف للإنماء؛
- شفرة الخطأ # 435 اسم: معرف هوية (ID) الإنماء غير وارد في السياق المحدد.

وبعد إرسال استجابة التبليغ، تتوقف الإجراءات التي يتخذها المرقاب MGC على شفرة الخطأ.

2.6.5 استعمال نص الإنماء

للتمكن من إرسال التبليغ الدوري، يُنشط المرقاب MGC الحدث "hangterm/thb" بالعلامة "timerx" أو يقدمهما على سوية الإنماء القابل للانطباق. وتحدد هذه المعلمة الفترة الزمنية (x) المنقضية بين آخر رسالة متباينة واللحظة التي وقع فيها هذا الحدث ("hangterm/thb"). ويعاد تدميّث هذا المؤقت بواسطة أي رسالة من الرسائل المتباينة بين المرقاب MGC والبوابة MG بشأن الإنماء المشار إليه (بما فيها رسائل التبليغ التي تتضمن هذا الحدث).

وتشير الاستجابة لهذا التبليغ دون شفرة خطأ إلى اتفاق المرقاب MGC والبوابة MG على وجود توليفة هوية السياق/هوية الإنماء.

أما استجابة التبليغ التي تضم شفرات الأخطاء التالية:

- شفرة الخطأ # 411 اسم: تشير المعاملة إلى معرف هوية (ID) غير معروف للسياق؛
- شفرة الخطأ # 430 اسم: معرف هوية (ID) غير معروف للإنماء؛
- شفرة الخطأ # 435 اسم: معرف هوية (ID) الإنماء غير وارد في السياق المحدد

فهي تدل على احتمال عدم تواؤم المعلومات بين مرقاب بوابة الوسائط (MGC) وبوابة الوسائط (MG). وبالنسبة لاستجابة التبليغ التي تضم شفرات أخرى، فإنها ينبغي أن تعامل وفقاً للتوصية .ITU-T H.248.8.

وعند استقبال المرقاب MGC للحدث "hangterm/thb"، يتعين أن يكون المرقاب مسؤولاً عن تصحيح حالة عدم التواؤم. ويإمكان المرقاب MGC على سبيل المثال أن يسقط الإنهاء المشار إليه ويزيل كامل السياق المصاحب له. ويمكنه أن يدقق حالة خدمة الإنهاء للتأكد من سجلاته قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات.

التذليل I

بيانات الانطباق

قابلية الانطباق 1.I

تنطبق هذه المجموعة في الحالات التالية (هذه القائمة ليست شاملة)، وهي:

(1) مزامنة حالة النداء (مرقاب بوابة الوسائط (MGC)) والحملة المعاشرة لها (بوابة الوسائط (MGC)).

(2) استعادة موقع ذاكرة الموارد المعلقة، حالات الإنهاء H.248 المعلقة، سياقات H.248 المعلقة.

الملاحظة 1 - استعادة موقع الذاكرة آلية مهمة تكفل تيسير عاصر الشبكة بشكل كبير وأدائها وظيفتها أداء مستديماً.

إعادة التزامن بعد الخسائر المؤقتة (القصيرة) لتوصيل المرقاب MGC والبوابة MG بينما.

الملاحظة 2 - يقصد بتعبير "قصيرة" هنا أن جميع السجلات على سوية المرقاب MGC والبوابة MG هي سجلات "متستقة تقريباً".

بالنظر إلى أن المجموعة H.248.36 تعتمد على نمط الإنهاء، فإنها تنطبق وبالتالي على حالات الإنهاء المادية والسريعة والرول.

(5) قدرة الكشف عن حالات الإنهاء H.248 المعلقة على سوية المرقاب MGC.

(6) حالات الإنهاء غير الجذرية حصرًا.

عدم قابلية الانطباق 2.I

لا تنطبق هذه المجموعة (أو ليس الغرض منها أن تنطبق) في الحالات الآتية (هذه القائمة ليست شاملة)، وهي:

(1) الكشف عن خمول الوسائط.

(2) الكشف عن حمالة في وضع الراحة.

(3) أسلوب الطوارئ المستقل.

(4) إنهاء في حالة "خارج الخدمة" (وفقاً لخاصية حالة الخدمة في واصف حالة الإنهاء) (يتعين التتحقق منه).

إعادة التزامن بعد خسائر توصيل المرقاب MGC والبوابة MG بينما (مدة طويلة)، أو حالات إعادة التشغيل البارد لأنظمة H.248 (ترتبط هذه المسألة بالأحرى بإجراءات تغيير الخدمات وتدقيقها).

ملاحظة - يقصد بتعبير "مدة طويلة" هنا عدم تواؤم المعطيات على سوية المرقاب MGC والبوابة MG.

(6) معالجة المشاكل التي يتحمل أن تكون ذات صلة بتدقيق كم هائل من المعلومات.

(7) أنماط التدقيق المختلفة أو المخصصة "للكشف عن الموارد المعلقة".

(8) قدرة الكشف عن حالات الإنهاء H.248 المعلقة على سوية البوابة MG.

سلال التوصيات الصادرة عن قطاع تقدير الاتصالات

السلسلة A	تنظيم العمل في قطاع تقدير الاتصالات
السلسلة D	المبادئ العامة للتعرية
السلسلة E	التشغيل العام للشبكة والخدمة الهاتفية وتشغيل الخدمات والعوامل البشرية
السلسلة F	خدمات الاتصالات غير الهاتفية
السلسلة G	أنظمة الإرسال ووسائله وأنظمة الشبكات الرقمية
السلسلة H	الأنظمة السمعية المرئية والأنظمة متعددة الوسائل
السلسلة I	الشبكة الرقمية متکاملة الخدمات
السلسلة J	الشبكات الكبلية وإرسال إشارات البرامج الإذاعية الصوتية والتلفزيونية وإشارات أخرى متعددة الوسائل
السلسلة K	الحماية من التدخلات
السلسلة L	إنشاء الكابلات وغيرها من عناصر المنشآت الخارجية وتركيبها وحمايتها
السلسلة M	إدارة الاتصالات بما في ذلك شبكة إدارة الاتصالات (TMN) وصيانة الشبكات
السلسلة N	الصيانة: الدارات الدولية لإرسال البرامج الإذاعية الصوتية والتلفزيونية
السلسلة O	مواصفات تجهيزات القياس
السلسلة P	نوعية الإرسال الهاتفي والمنشآت الهاتفية وشبكات الخطوط المحلية
السلسلة Q	التبديل والتثوير
السلسلة R	الإرسال البرقي
السلسلة S	التجهيزات المطرافية للخدمات البرقية
السلسلة T	المطارات الخاصة بالخدمات التلماتية
السلسلة U	التبديل البرقي
السلسلة V	اتصالات المعطيات على الشبكة الهاتفية
السلسلة X	شبكات المعطيات والاتصالات بين الأنظمة المفتوحة والأمن
السلسلة Y	البنية التحتية العالمية للمعلومات وملامح بروتوكول الإنترنت وشبكات الجيل التالي
السلسلة Z	لغات البرمجة والخصائص العامة للبرمجيات في أنظمة الاتصالات