SECTEUR DE LA NORMALISATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'UIT

Q.662

## INTERFONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION

## PROCÉDURES LOGIQUES POUR L'INTERFONCTIONNEMENT N° 7 (SSUT) VERS N° 5

Recommandation UIT-T Q.662

(Extrait du Livre Bleu)

## **NOTES**


1	La Recommandation Q.662 de l' UIT-T a été publiée dans le fascicule VI.6 du Livre Bleu. Ce fichier est un extrait
du I	Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre Bleu et les
cond	ditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).

2	Dans	la	présente	Recommandation,	le	terme	«Administration»	désigne	indifféremment	une	administration	de
télécom	nmunica	atic	n ou une	exploitation reconn	ue.							

© UIT 1988, 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.

## PROCÉDURES LOGIQUES POUR L'INTERFONCTIONNEMENT N° 7 (SSUT) VERS N° 5



Numéro de l'état	Description de l'état	Référence du feuillet		
00	Repos	1, 2		
01	Attendre l'ETAV-ICD	1		
02	Attendre CCP	1		
03	Attendre le signal d'adresse complète	2		
04	Attendre la désactivation de l'enregistreur	2		
05	Attendre le signal de réponse	2		
06	Conversation	2		
07	Raccrochage	2		

FIGURE 1/Q.662

Diagramme synoptique d'états pour l'interfonctionnement nº 7 (SSUT) vers nº 5

FIGURE 2/Q.662

(Réservée pour de futures notes)




FIGURE 3/Q.662 (feuillet 1 sur 2)




FIGURE 3/Q.662 (feuillet 2 sur 2)

Interfonctionnement nº 7 (SSUT) vers nº 5