



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T

SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

Q.672

**INTERFUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE SEÑALIZACIÓN**

**PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL
INTERFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE SEÑALIZACIÓN R1 HACIA EL N.º 6**

Recomendación UIT-T Q.672

(Extracto del *Libro Azul*)

NOTAS

1 La Recomendación UIT-T Q.672 se publicó en el fascículo VI.6 del Libro Azul. Este fichero es un extracto del Libro Azul. Aunque la presentación y disposición del texto son ligeramente diferentes de la versión del Libro Azul, el contenido del fichero es idéntico a la citada versión y los derechos de autor siguen siendo los mismos (Véase a continuación).


2 Por razones de concisión, el término «Administración» se utiliza en la presente Recomendación para designar a una administración de telecomunicaciones y a una empresa de explotación reconocida.

© UIT 1988, 1993

Reservados todos los derechos. No podrá reproducirse o utilizarse la presente Recomendación ni parte de la misma de cualquier forma ni por cualquier procedimiento, electrónico o mecánico, comprendidas la fotocopia y la grabación en micropelícula, sin autorización escrita de la UIT.

Recomendación Q.672

PROCEDIMIENTOS LÓGICOS PARA EL INTERFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN R1 HACIA EL N.º 6



Número del estado	Descripción del estado	Referencia de hoja
00	Reposo	1, 2
01	Esperar señal ST	1
02	Esperar dirección completa	2
03	Esperar señal de respuesta	2
04	Respuesta (conversación)	2
05	Colgar	2

FIGURA 1/Q.672

Diagrama sinóptico de estados de interfuncionamiento del sistema de señalización R1 hacia el N.º 6

Procedimientos no indicados

El siguiente procedimiento no relacionado directamente con el interfuncionamiento no se indica en los procedimientos lógicos:

P₁ – Procedimiento para la repetición de tentativas.

FIGURA 2/Q.672

Notas para el interfuncionamiento del sistema de señalización R1 hacia el N.º 6




FIGURA 3/Q.672 (hoja 1 de 2)
Interfuncionamiento del sistema de señalización R1 hacia el N.º 6




FIGURA 3/Q.672 (hoja 2 de 2)

Interfuncionamiento del sistema de señalización R1 hacia N.º 6